

# EINFACHE REPARATUR DEFEKTER ZYLINDERKOPF- DICHTUNGEN



- ✓ 99% ERFOLGSRATE
- ✓ DAUERHAFTE REPARATUR
- ✓ EINFACHE HANDHABUNG
- ✓ THERMISCHE REAKTION
- ✓ MIT ALLEN WASSERGEKÜHLTEN MOTOREN KOMPATIBEL
- ✓ GELD-ZURÜCK-GARANTIE



# Steel Seal

ZYLINDERKOPFDICHTUNGS-FIX

Das mehrfach ausgezeichnete Steel Seal wird einfach ins Kühlsystem eingefüllt, ist mit allen wassergekühlten Motoren kompatibel und gewährleistet eine dauerhafte Reparatur an:

DEFEKTEN KOPFDICHTUNGEN  
VERZOGENEN ZYLINDERKÖPFEN UND  
RISSIGEN MOTORBLÖCKEN

## ANWENDUNG

- 1** Steel Seal in den kalten Kühler oder Ausgleichsbehälter einfüllen
- 2** Motor im Stand 30 Minuten auf Betriebstemperatur laufen lassen, abstellen und 6 Stunden auskühlen
- 3** Fahrzeug wie gewohnt weiterfahren

DETAILLIERTE GEBRAUCHSANLEITUNG AUF  
[WWW.STEELSEAL.DE](http://WWW.STEELSEAL.DE)

\*Detaillierte Gebrauchsanweisungen auf dem Produktetikett sowie unter [www.steelseal.de](http://www.steelseal.de)

Hubraum	Flaschen
Bis zu 2.4 Liter	1
2.4 bis 4.0 Liter	2
Über 4.0 Liter	3



Video

KLASSISCHE  
SYMPTOME  
EINER DEFECTEN  
ZYLINDERKOPF-  
DICHTUNG



Weisser Rauch  
aus dem Auspuff



Hellbraune,  
cremige Substanz  
am Öldeckel



Öl im Kühlwasser



Kühlwasserverlust



Motor überhitzt